

Laufende Nummer	Mangel-code	Mangeltyp	Mangelart	Bemerkung Erheber	Gemarkung	x-Koord.	y-Koord.	Ortsbeschreibung	Anmerkung	Planungsstand
260	103	Sicherheitsmangel	Fehlende Querungshilfe (Mittelinsel, Fahrbahneinengung, etc.)		Gemeinde Adelzhausen	11,1417670949807	48,3591086221871	St 2338, Adelzhausen, Aichacher Straße / Lärchenweg (nördlicher Ortsausgang Richtung Tödenried)		
271	104	Sicherheitsmangel	Schlechte oder fehlende Überleitung zwischen der Radverkehrsanlage und der Fahrbahn (baulicher Rueckenschutz, Absenkung, Markierung, etc.)		Gemeinde Adelzhausen	11,1419170140973	48,3591103396908	St 2338, Adelzhausen, Aichacher Straße / Lärchenweg (nördlicher Ortsausgang Richtung Tödenried)		
29	146	Beschilderungsmangel	Schild Z357-50/52 Durchlässige Sackgasse Radverkehr fehlt		Gemeinde Affing	10,9364972566706	48,4553912863674	AIC 26, Anwalting, südlich der Lechfeldstraße, landwirtschaftlicher Weg Richtung Mühlhausen	soll erledigt werden, sobald Baugebiet am "Weberanger" fertig gestellt ist	in Bearbeitung
30	146	Beschilderungsmangel	Schild Z357-50/52 Durchlässige Sackgasse Radverkehr fehlt		Gemeinde Affing	10,9342773168899	48,4447668491016	Mühlhausen, nördlich des Anwaltinger Wegs, landwirtschaftlicher Weg Richtung Anwalting	soll erledigt werden, sobald Baugebiet am "Weberanger" fertig gestellt ist	in Bearbeitung
31	153	Beschilderungsmangel	Schild ZZ1000-32 Radfahrer von links und rechts fehlt		Gemeinde Affing	10,9445308953088	48,4393093134135	St 2035, Bergen, Ausfahrt Jahnstraße (Realschule)		
32	111	Sicherheitsmangel	Konfliktpunkt an Bushaltestelle/ Konflikte mit wartenden bzw. ein- und aussteigenden Fahrgästen		Gemeinde Affing	10,945035563216	48,4393385422842	St 2035, Bergen, bei der Realschule Affing	Wartehäuschen versetzt, AVV-Routen für Schülerverkehr auf Bushaltestelle Gloggerberg	erledigt
33	153	Beschilderungsmangel	Schild ZZ1000-32 Radfahrer von links und rechts fehlt		Gemeinde Affing	10,9471343429542	48,4395962870522	St 2035, Bergen, Ausfahrt Gloggerberg		
34	145	Beschilderungsmangel	Schild ZZ1012-31 (Radweg-) ENDE fehlt		Gemeinde Affing	10,9446150066943	48,4393119705842	St 2035, Bergen, Ausfahrt Jahnstraße (Realschule)		
35	153	Beschilderungsmangel	Schild ZZ1000-32 Radfahrer von links und rechts fehlt		Gemeinde Affing	10,9593760541808	48,4421450998226	St 2035, Aulzhausen, südwestlicher Ortsausgang, an der Ortsverbindungsstraße Richtung Anwalting		
36	104	Sicherheitsmangel	Schlechte oder fehlende Überleitung zwischen der Radverkehrsanlage und der Fahrbahn (baulicher Rueckenschutz, Absenkung, Markierung, etc.)		Gemeinde Affing	10,9670125001654	48,4463784459018	St 2035, Aulzhausen, nordöstlicher Ortseingang, Hauptstraße / Aulzhausener Straße		
37	104	Sicherheitsmangel	Schlechte oder fehlende Überleitung zwischen der Radverkehrsanlage und der Fahrbahn (baulicher Rueckenschutz, Absenkung, Markierung, etc.)		Gemeinde Affing	10,9848601351008	48,4525104152742	AIC 4, Affing, Sommerkeller / Friedhofstraße		
53	104	Sicherheitsmangel	Schlechte oder fehlende Überleitung zwischen der Radverkehrsanlage und der Fahrbahn (baulicher Rueckenschutz, Absenkung, Markierung, etc.)		Gemeinde Affing	11,007618453387	48,457633227675	AIC 4, Haunswies, Aichacher Straße, östlicher Ortseingang, Richtung Igenhausen		
54	150	Beschilderungsmangel	keine Beschilderung vorhanden bzw. unklar	Ortsschild?	Gemeinde Affing	11,0038748709049	48,458538502016	Haunswies, Wiesenstraße (Richtung Affing)		
55	150	Beschilderungsmangel	keine Beschilderung vorhanden bzw. unklar	Ortsschild?	Gemeinde Affing	10,9861979620555	48,4617626517343	Affing, Haunswieser Straße (Richtung Haunswies)		
56	103	Sicherheitsmangel	Fehlende Querungshilfe (Mittelinsel, Fahrbahneinengung, etc.)		Gemeinde Affing	10,9999710136772	48,4562827454027	AIC 4, westlicher Ortseingang Haunswies		
183	103	Sicherheitsmangel	Fehlende Querungshilfe (Mittelinsel, Fahrbahneinengung, etc.)		Gemeinde Affing	10,9668435023479	48,446344676274	St 2035, Aulzhausen, Hauptstraße / Aulzhausener Straße		
184	103	Sicherheitsmangel	Fehlende Querungshilfe (Mittelinsel, Fahrbahneinengung, etc.)		Gemeinde Affing	10,9846911372832	48,4524766456464	AIC 4, Affing, Sommerkeller / Friedhofstraße		
192	103	Sicherheitsmangel	Fehlende Querungshilfe (Mittelinsel, Fahrbahneinengung, etc.)		Gemeinde Affing	11,0074494555694	48,4575995531398	AIC 4, Hauswies, Aichacher Straße, östlicher Ortseingang, Richtung Igenhausen		
193	104	Sicherheitsmangel	Schlechte oder fehlende Überleitung zwischen der Radverkehrsanlage und der Fahrbahn (baulicher Rueckenschutz, Absenkung, Markierung, etc.)		Gemeinde Affing	10,9998020158597	48,4562489757749	AIC 4, Haunswies, Aichacher Straße, westlicher Ortseingang, Richtung Affing		
69	142	Beschilderungsmangel	Schild Z240 Gemeinsamer Geh- und Radweg fehlt		Gemeinde Baar	10,9799608308355	48,590280716484	St 2045, zwischen Wiesenbach und Baar (bei Flur "Schlosswiesen")		
70	111	Sicherheitsmangel	Konfliktpunkt an Bushaltestelle/ Konflikte mit wartenden bzw. ein- und aussteigenden Fahrgästen		Gemeinde Baar	10,9602539477404	48,5886207996391	St 2047, Baar, Aichacher Straße (auf Höhe Elendweg)		
255	110	Sicherheitsmangel	Fehlender Sicherheitsraum zum ruhenden Verkehr	Konflikt Parkplatz	Gemeinde Baar	10,9575330920377	48,592017110349	St 2047, Baar, Aichacher Straße, auf Höhe Hs.Nr. 7a		
149	153	Beschilderungsmangel	Schild ZZ1000-32 Radfahrer von links und rechts fehlt		Gemeinde Eurasburg	11,1332819074834	48,3321638826348	St 2051: Freienried (östlicher Ortsausgang), trifft auf St 2338, Starcholdstraße		
235	106	Markierungsmangel	Fehlende / erneuerungsbedürftige Furtmarkierung		Gemeinde Eurasburg	11,1331129096659	48,332130113007	St 2051: Freienried (östlicher Ortsausgang), trifft auf St 2338, Starcholdstraße		
245	104	Sicherheitsmangel	Schlechte oder fehlende Überleitung zwischen der Radverkehrsanlage und der Fahrbahn (baulicher Rueckenschutz, Absenkung, Markierung, etc.)		Gemeinde Eurasburg	11,1259004483422	48,3313569301747	St 2051, Freienried, westlicher Ortseingang, Am Gemeinschaftshaus		
266	103	Sicherheitsmangel	Fehlende Querungshilfe (Mittelinsel, Fahrbahneinengung, etc.)		Gemeinde Eurasburg	11,1386474840606	48,3271029059333	St 2051, Freienried, Birkenfeld-Nord, an der Landkreisgrenze zu DAH		
267	104	Sicherheitsmangel	Schlechte oder fehlende Überleitung zwischen der Radverkehrsanlage und der Fahrbahn (baulicher Rueckenschutz, Absenkung, Markierung, etc.)		Gemeinde Eurasburg	11,1384406990721	48,3270891572713	St 2051, Freienried, Birkenfeld-Nord, an der Landkreisgrenze zu DAH		
43	104	Sicherheitsmangel	Schlechte oder fehlende Überleitung zwischen der Radverkehrsanlage und der Fahrbahn (baulicher Rueckenschutz, Absenkung, Markierung, etc.)		Gemeinde Hollenbach	11,0564253506031	48,5044007232686	St 2047, Mainbach, Donauwörther Straße, westlicher Ortseingang (bei Tankstelle)		
44	104	Sicherheitsmangel	Schlechte oder fehlende Überleitung zwischen der Radverkehrsanlage und der Fahrbahn (baulicher Rueckenschutz, Absenkung, Markierung, etc.)		Gemeinde Hollenbach	11,062848078196	48,5027636190806	St 2047, Mainbach, Donauwörther Straße, östlicher Ortseingang (bei Bushaltestelle)		
45	153	Beschilderungsmangel	Schild ZZ1000-32 Radfahrer von links und rechts fehlt		Gemeinde Hollenbach	11,0730233306687	48,4993241126837	St 2047, an der Querung Mainbacher Straße		erledigt
46	153	Beschilderungsmangel	Schild ZZ1000-32 Radfahrer von links und rechts fehlt		Gemeinde Hollenbach	11,0658671873972	48,5023625912598	St 2047, östlich von Mainbach, bei der Abzweigung des Wirtschaftsweges Richtung Hollenbach		erledigt
47	153	Beschilderungsmangel	Schild ZZ1000-32 Radfahrer von links und rechts fehlt		Gemeinde Hollenbach	11,0885550097841	48,4935425680955	St 2047: westlicher Ortsausgang Motzenhofen, Kornstraße / Maria-Eich-Straße		erledigt
48	103	Sicherheitsmangel	Fehlende Querungshilfe (Mittelinsel, Fahrbahneinengung, etc.)		Gemeinde Hollenbach	11,091317795248	48,4911170397116	St 2047, Motzenhofen, Maria-Eich-Straße (bei Am Steigfeld)		
49	104	Sicherheitsmangel	Schlechte oder fehlende Überleitung zwischen der Radverkehrsanlage und der Fahrbahn (baulicher Rueckenschutz, Absenkung, Markierung, etc.)		Gemeinde Hollenbach	11,0505498662217	48,4798134834066	AIC 4, Schönbach, Ulrichstraße, südlicher Ortsausgang, Richtung Igenhausen		
50	103	Sicherheitsmangel	Fehlende Querungshilfe (Mittelinsel, Fahrbahneinengung, etc.)		Gemeinde Hollenbach	11,050082983825	48,4748915866503	AIC 4, Ortseingang Igenhausen, von Schönbach kommend		
51	153	Beschilderungsmangel	Schild ZZ1000-32 Radfahrer von links und rechts fehlt		Gemeinde Hollenbach	11,0513789222085	48,4781234866117	AIC 4, südlich von Schönbach, Richtung Igenhausen, Zufahrt zu Ulrichstr. 38		
52	153	Beschilderungsmangel	Schild ZZ1000-32 Radfahrer von links und rechts fehlt		Gemeinde Hollenbach	11,0342243532218	48,4643752270437	AIC 4, nach Igenhausen Richtung Haunswies, bei der Einfahrt zu Weinberg 1	Notwendigkeit prüfen	
78	106	Markierungsmangel	Fehlende / erneuerungsbedürftige Furtmarkierung		Gemeinde Hollenbach	11,0949082244876	48,4890175724452	AIC 4: östlicher Ortsausgang Motzenhofen, Walchshofener Straße / Querung der Bachfeldstraße		
79	106	Markierungsmangel	Fehlende / erneuerungsbedürftige Furtmarkierung		Gemeinde Hollenbach	11,0946877781002	48,4869428554725	St 2047: östlicher Ortsausgang Motzenhofen (Maria-Eich-Straße), Auffahrt auf Rad-/Gehweg	Fehlende Furt kann nicht ausgemacht werden!	
186	103	Sicherheitsmangel	Fehlende Querungshilfe (Mittelinsel, Fahrbahneinengung, etc.)		Gemeinde Hollenbach	11,0562563527856	48,5043669536408	St 2047, Mainbach, Donauwörther Straße, westlicher Ortseingang (bei Tankstelle)		
187	103	Sicherheitsmangel	Fehlende Querungshilfe (Mittelinsel, Fahrbahneinengung, etc.)		Gemeinde Hollenbach	11,0626790803785	48,5027298494528	St 2047, Mainbach, Donauwörther Straße, östlicher Ortseingang (bei Bushaltestelle)		
188	106	Markierungsmangel	Fehlende / erneuerungsbedürftige Furtmarkierung		Gemeinde Hollenbach	11,0883860119666	48,4935087984678	St 2047: westlicher Ortsausgang Motzenhofen, Kornstraße / Maria-Eich-Straße		
189	104	Sicherheitsmangel	Schlechte oder fehlende Überleitung zwischen der Radverkehrsanlage und der Fahrbahn (baulicher Rueckenschutz, Absenkung, Markierung, etc.)		Gemeinde Hollenbach	11,0911487817072	48,4910832700838	St 2047, Motzenhofen, Maria-Eich-Straße (bei Am Steigfeld)		
190	103	Sicherheitsmangel	Fehlende Querungshilfe (Mittelinsel, Fahrbahneinengung, etc.)		Gemeinde Hollenbach	11,0503808684042	48,4797797137788	AIC 4, Schönbach, Ulrichstraße, südlicher Ortsausgang, Richtung Igenhausen		
191	104	Sicherheitsmangel	Schlechte oder fehlende Überleitung zwischen der Radverkehrsanlage und der Fahrbahn (baulicher Rueckenschutz, Absenkung, Markierung, etc.)		Gemeinde Hollenbach	11,0499139860075	48,4748578170225	AIC 4, Ortseingang Igenhausen, von Schönbach kommend		

Laufende Nummer	Mangel-code	Mangeltyp	Mangelart	Bemerkung Erheber	Gemarkung	x-Koord.	y-Koord.	Ortsbeschreibung	Anmerkung	Planungsstand
197	103	Sicherheitsmangel	Fehlende Querungshilfe (Mittelinsel, Fahrbahneinengung, etc.)		Gemeinde Hollenbach	11,0947392266701	48,4889838028175	AIC 4, Motzenhofen, Walchshofener Straße, östlicher Ortsausgang		
279	106	Markierungsmangel	Fehlende / erneuerungsbedürftige Furtmarkierung		Gemeinde Hollenbach	11,05136	48,478134	AIC 4, südlich von Schönbach, Richtung Igenhausen, Zufahrt zu Ulrichstr. 38		
75	106	Markierungsmangel	Fehlende / erneuerungsbedürftige Furtmarkierung		Gemeinde Inchenhofen	11,1051865373019	48,5219167841476	AIC 1: nördlich von Inchenhofen (Richtung Pöttmes), an der Abzweigung Richtung Ainertshofen		
76	104	Sicherheitsmangel	Schlechte oder fehlende Überleitung zwischen der Radverkehrsanlage und der Fahrbahn (baulicher Rueckenschutz, Absenkung, Markierung, etc.)		Gemeinde Inchenhofen	11,1279972272421	48,5109868292723	AIC 7, Inchenhofen, Radersdorfer Straße / Mozartstraße, östlicher Ortsausgang, Richtung Radersdorf		
77	106	Markierungsmangel	Fehlende / erneuerungsbedürftige Furtmarkierung		Gemeinde Inchenhofen	11,1166883275665	48,4886961429778	AIC 1: südlich von Inchenhofen, an Abzweigung zur AIC 4 (Richtung Motzenhofen)		
196	103	Sicherheitsmangel	Fehlende Querungshilfe (Mittelinsel, Fahrbahneinengung, etc.)		Gemeinde Inchenhofen	11,1278282294246	48,5109530596445	AIC 7, Inchenhofen, Radersdorfer Straße / Mozartstraße, östlicher Ortsausgang, Richtung Radersdorf		
126	104	Sicherheitsmangel	Schlechte oder fehlende Überleitung zwischen der Radverkehrsanlage und der Fahrbahn (baulicher Rueckenschutz, Absenkung, Markierung, etc.)		Gemeinde Kissing	10,9819203235643	48,2952825176389	AIC 12, Kissing, Kalkofenstraße, auf Höhe HsNr. 2		
128	104	Sicherheitsmangel	Schlechte oder fehlende Überleitung zwischen der Radverkehrsanlage und der Fahrbahn (baulicher Rueckenschutz, Absenkung, Markierung, etc.)		Gemeinde Kissing	10,9819178059249	48,2952959173562	AIC 12, Kissing, Kalkofenstraße, auf Höhe HsNr. 2	doppelter Eintrag, siehe 126	
140	153	Beschilderungsmangel	Schild ZZ1000-32 Radfahrer von links und rechts fehlt	Pflicht und Freigabe!	Gemeinde Kissing	10,9655020380221	48,2934859621225	B 2, Kissing (südlicher Ortsausgang), Münchner Straße / Römerstraße		
141	153	Beschilderungsmangel	Schild ZZ1000-32 Radfahrer von links und rechts fehlt		Gemeinde Kissing	10,9646755964034	48,2972453275666	B 2, Kissing, Münchner Straße / Lechauenstraße		
142	108	Sicherheitsmangel	Festes Hindernis im Lichtraumprofil der Radverkehrsanlage (Poller, Laterne, Masten, etc.)		Gemeinde Kissing	10,9513408265052	48,2974369762668	Kissing, Lechauenstraße, Richtung Parkplatz Weitmannsee		
143	111	Sicherheitsmangel	Konfliktpunkt an Bushaltestelle/ Konflikte mit wartenden bzw. ein- und aussteigenden Fahrgästen		Gemeinde Kissing	10,9643472034431	48,2988349284038	B 2, Kissing, Münchner Straße (auf Höhe Industriestraße 6)		
144	153	Beschilderungsmangel	Schild ZZ1000-32 Radfahrer von links und rechts fehlt	Einfahrten zum z.B. Lidl nicht gesichert	Gemeinde Kissing	10,9622659815619	48,3086195215384	B 2, Münchner Straße, nach Bahnhofstraße (auf Höhe Lidl-Markt)		
145	153	Beschilderungsmangel	Schild ZZ1000-32 Radfahrer von links und rechts fehlt		Gemeinde Kissing	10,9607945123384	48,3143908479339	B 2, Kissing (nördlicher Ortsausgang), am Kreisverkehr, Münchener Straße / Auenstraße		
223	103	Sicherheitsmangel	Fehlende Querungshilfe (Mittelinsel, Fahrbahneinengung, etc.)		Gemeinde Kissing	10,9817513257468	48,2952487480111	AIC 12, Kissing, Kalkofenstraße / Meringer Straße		
224	103	Sicherheitsmangel	Fehlende Querungshilfe (Mittelinsel, Fahrbahneinengung, etc.)		Gemeinde Kissing	10,9817488081074	48,2952621477284	AIC 12, Kissing, Kalkofenstraße, auf Höhe HsNr. 2	doppelter Eintrag, siehe 223	
228	106	Markierungsmangel	Fehlende / erneuerungsbedürftige Furtmarkierung		Gemeinde Kissing	10,9653330402045	48,2934521924947	B 2, Kissing (südlicher Ortsausgang), Münchner Straße / Römerstraße		
229	106	Markierungsmangel	Fehlende / erneuerungsbedürftige Furtmarkierung		Gemeinde Kissing	10,9645065985859	48,2972115579388	B 2, Kissing, Münchner Straße / Lechauenstraße		
230	111	Sicherheitsmangel	Konfliktpunkt an Bushaltestelle/ Konflikte mit wartenden bzw. ein- und aussteigenden Fahrgästen	Einfahrten zum z.B. Lidl nicht gesichert	Gemeinde Kissing	10,9620969837444	48,3085857519106	B 2, Münchner Straße, nach Bahnhofstraße (auf Höhe Lidl-Markt)		
231	106	Markierungsmangel	Fehlende / erneuerungsbedürftige Furtmarkierung		Gemeinde Kissing	10,9606255145209	48,3143570783061	B 2, Kissing (nördlicher Ortsausgang), am Kreisverkehr, Münchener Straße / Auenstraße		
248	103	Sicherheitsmangel	Fehlende Querungshilfe (Mittelinsel, Fahrbahneinengung, etc.)		Gemeinde Kissing	10,9839837290076	48,2958610249131	AIC 12, Kissing, Meringer Straße / Badangerstraße		
274	104	Sicherheitsmangel	Schlechte oder fehlende Überleitung zwischen der Radverkehrsanlage und der Fahrbahn (baulicher Rueckenschutz, Absenkung, Markierung, etc.)		Gemeinde Kissing	10,9838953414188	48,2955779914367	AIC 12, Kissing, Meringer Straße / Krautgartenweg		
85	104	Sicherheitsmangel	Schlechte oder fehlende Überleitung zwischen der Radverkehrsanlage und der Fahrbahn (baulicher Rueckenschutz, Absenkung, Markierung, etc.)		Gemeinde Kühbach	11,1857571505388	48,4940924108606	Kühbach, Schulstraße / Blumenstraße		
86	106	Markierungsmangel	Fehlende / erneuerungsbedürftige Furtmarkierung		Gemeinde Kühbach	11,1812710665544	48,4966525597754	AIC 7: Kreisverkehr an der Schule Kühbach, Schulstraße		
87	104	Sicherheitsmangel	Schlechte oder fehlende Überleitung zwischen der Radverkehrsanlage und der Fahrbahn (baulicher Rueckenschutz, Absenkung, Markierung, etc.)		Gemeinde Kühbach	11,1709100863448	48,503547153824	AIC 7, Paar, Kreisstraße, südöstlicher Ortsausgang, Richtung Kühbach		
88	104	Sicherheitsmangel	Schlechte oder fehlende Überleitung zwischen der Radverkehrsanlage und der Fahrbahn (baulicher Rueckenschutz, Absenkung, Markierung, etc.)		Gemeinde Kühbach	11,1534314434008	48,5120472478472	AIC 7, Radersdorf, Inchenhofener Straße / Raiffeisenstraße / Mandelholzstraße		
89	104	Sicherheitsmangel	Schlechte oder fehlende Überleitung zwischen der Radverkehrsanlage und der Fahrbahn (baulicher Rueckenschutz, Absenkung, Markierung, etc.)		Gemeinde Kühbach	11,1680856170057	48,5353239239085	AIC 5, Unterbernbach, Hauptstraße / Rettenbacher Straße, Richtung Halsbach		
90	104	Sicherheitsmangel	Schlechte oder fehlende Überleitung zwischen der Radverkehrsanlage und der Fahrbahn (baulicher Rueckenschutz, Absenkung, Markierung, etc.)		Gemeinde Kühbach	11,1688792240005	48,5273533139342	AIC 5, Unterbernbach, Hauptstraße / Wengenweg, Richtung Radersdorf		
108	104	Sicherheitsmangel	Schlechte oder fehlende Überleitung zwischen der Radverkehrsanlage und der Fahrbahn (baulicher Rueckenschutz, Absenkung, Markierung, etc.)		Gemeinde Kühbach	11,1607362608503	48,5113059506534	AIC 7, Radersdorf, Inchenhofener Straße / Am Badensee		
109	109	Sicherheitsmangel	Fehlender Sicherheitsraum zur Fahrbahn / zum fließenden Kfz-Verkehr		Gemeinde Kühbach	11,1653721060972	48,512284285646	AIC 7, Radersdorf, Inchenhofener Straße, auf Höhe Kläranlage		
198	103	Sicherheitsmangel	Fehlende Querungshilfe (Mittelinsel, Fahrbahneinengung, etc.)		Gemeinde Kühbach	11,1855881527213	48,4940586412328	Kühbach, Schulstraße / Blumenstraße		
199	103	Sicherheitsmangel	Fehlende Querungshilfe (Mittelinsel, Fahrbahneinengung, etc.)		Gemeinde Kühbach	11,1707410885273	48,5035133841962	AIC 7, Paar, Kreisstraße, südöstlicher Ortsausgang, Richtung Kühbach		
200	103	Sicherheitsmangel	Fehlende Querungshilfe (Mittelinsel, Fahrbahneinengung, etc.)		Gemeinde Kühbach	11,1532624455833	48,5120134782194	AIC 7, Radersdorf, Inchenhofener Straße / Raiffeisenstraße / Mandelholzstraße		
201	103	Sicherheitsmangel	Fehlende Querungshilfe (Mittelinsel, Fahrbahneinengung, etc.)		Gemeinde Kühbach	11,1679166191882	48,5352901542807	AIC 5, Unterbernbach, Hauptstraße / Rettenbacher Straße, Richtung Halsbach		
202	103	Sicherheitsmangel	Fehlende Querungshilfe (Mittelinsel, Fahrbahneinengung, etc.)		Gemeinde Kühbach	11,168710226183	48,5273195443064	AIC 5, Unterbernbach, Hauptstraße / Wengenweg, Richtung Radersdorf		
213	103	Sicherheitsmangel	Fehlende Querungshilfe (Mittelinsel, Fahrbahneinengung, etc.)		Gemeinde Kühbach	11,1605672630328	48,5112721810256	AIC 7, Radersdorf, Inchenhofener Straße / Am Badensee		
259	103	Sicherheitsmangel	Fehlende Querungshilfe (Mittelinsel, Fahrbahneinengung, etc.)		Gemeinde Kühbach	11,1912970198648	48,4939756117316	AIC 7, Kühbach, Schrobenshausener Straße, auf Höhe Tennisanlage		
270	104	Sicherheitsmangel	Schlechte oder fehlende Überleitung zwischen der Radverkehrsanlage und der Fahrbahn (baulicher Rueckenschutz, Absenkung, Markierung, etc.)		Gemeinde Kühbach	11,1858068784218	48,4940064448588	Kühbach, Schulstraße / Blumenstraße		
116	153	Beschilderungsmangel	Schild ZZ1000-32 Radfahrer von links und rechts fehlt	Schild Rad kreuzt fehlt	Gemeinde Merching	10,9942013014347	48,2446659586449	B 2, an der Einmündung zur Kirchstraße		
117	153	Beschilderungsmangel	Schild ZZ1000-32 Radfahrer von links und rechts fehlt	Schild Rad kreuzt fehlt	Gemeinde Merching	10,997289208073	48,2419965302513	B 2, an der Einmündung zur Steinacher Straße		
118	111	Sicherheitsmangel	Konfliktpunkt an Bushaltestelle/ Konflikte mit wartenden bzw. ein- und aussteigenden Fahrgästen	Keine Überleitung, Konflikt mit ÖPNV	Gemeinde Merching	11,0146475486347	48,2357648501681	B 2, Steinach, am westlichen Ortsausgang (auf Höhe Kapellenweg)		
119	145	Beschilderungsmangel	Schild ZZ1012-31 (Radweg-) ENDE fehlt	Radweg Anfang/Radwegende Schild fehlt	Gemeinde Merching	11,0146289915035	48,2357252972158	B 2, Steinach, am westlichen Ortsausgang (auf Höhe Kapellenweg)		
120	104	Sicherheitsmangel	Schlechte oder fehlende Überleitung zwischen der Radverkehrsanlage und der Fahrbahn (baulicher Rueckenschutz, Absenkung, Markierung, etc.)	Keine Querungshilfe, keine Überleitung	Gemeinde Merching	11,0169523443347	48,2353297660116	B 2, Steinach, östlicher Ortsausgang, beim Feuerwehrhaus (Münchner Str. 13), Einmündung in Straße Richtung Hochdorf		
121	104	Sicherheitsmangel	Schlechte oder fehlende Überleitung zwischen der Radverkehrsanlage und der Fahrbahn (baulicher Rueckenschutz, Absenkung, Markierung, etc.)	Keine Querungshilfe, keine Überleitung	Gemeinde Merching	11,0185371233426	48,2350751411811	B 2, Steinach, Münchner Straße / Unterdorfstraße		
122	104	Sicherheitsmangel	Schlechte oder fehlende Überleitung zwischen der Radverkehrsanlage und der Fahrbahn (baulicher Rueckenschutz, Absenkung, Markierung, etc.)	Keine Querungshilfe, keine Überleitung	Gemeinde Merching	10,9794335363941	48,2452838620278	Merching, Bahnhofstraße / Westendstraße / Unterberger Straße		

Laufende Nummer	Mangel-code	Mangeltyp	Mangelart	Bemerkung Erheber	Gemarkung	x-Koord.	y-Koord.	Ortsbeschreibung	Anmerkung	Planungsstand
123	104	Sicherheitsmangel	Schlechte oder fehlende Überleitung zwischen der Radverkehrsanlage und der Fahrbahn (baulicher Ruckenschutz, Absenkung, Markierung, etc.)	Keine Querungshilfe, keine Überleitung	Gemeinde Merching	10,9340056791191	48,2667130742115	St 2380, Merching, bei Lechstaustufe 23, am Parkplatz westlich des Wehrs		
124	104	Sicherheitsmangel	Schlechte oder fehlende Überleitung zwischen der Radverkehrsanlage und der Fahrbahn (baulicher Ruckenschutz, Absenkung, Markierung, etc.)		Gemeinde Merching	10,9858012646499	48,2536675386707	B 2, Abfahrt Richtung Merching, Mandichostraße		
215	104	Sicherheitsmangel	Schlechte oder fehlende Überleitung zwischen der Radverkehrsanlage und der Fahrbahn (baulicher Ruckenschutz, Absenkung, Markierung, etc.)	Keine Überleitung, Konflikt mit ÖPNV	Gemeinde Merching	11,0144785508172	48,2357310805403	B 2, Steinach, am westlichen Ortsausgang (auf Höhe Kapellenweg)		
216	145	Beschilderungsmangel	Schild ZZ1012-31 (Radweg-) ENDE fehlt	Radweg Anfang/Radwegende Schild fehlt	Gemeinde Merching	11,0144599936859	48,235691527588	B 2, Steinach, am westlichen Ortsausgang (auf Höhe Kapellenweg)	falscher Mängelcode im GIS hinterlegt (144)	
217	103	Sicherheitsmangel	Fehlende Querungshilfe (Mittelinsel, Fahrbahneinengung, etc.)	Keine Querungshilfe, keine Überleitung	Gemeinde Merching	11,0167833465172	48,2352959963838	B 2, Steinach, Münchner Straße (Ortsmitte)		
218	103	Sicherheitsmangel	Fehlende Querungshilfe (Mittelinsel, Fahrbahneinengung, etc.)	Keine Querungshilfe, keine Überleitung	Gemeinde Merching	11,018368125525	48,2350413715533	B 2, Steinach, Münchner Straße, östlicher Ortsausgang		
219	103	Sicherheitsmangel	Fehlende Querungshilfe (Mittelinsel, Fahrbahneinengung, etc.)	Keine Querungshilfe, keine Überleitung	Gemeinde Merching	10,9792645385765	48,2452500924	Merching, Bahnhofstraße / Westendstraße / Unterberger Straße		
220	103	Sicherheitsmangel	Fehlende Querungshilfe (Mittelinsel, Fahrbahneinengung, etc.)	Keine Querungshilfe, keine Überleitung	Gemeinde Merching	10,9338366813015	48,2666793045837	St 2380, Merching, bei Lechstaustufe 23, am Parkplatz westlich des Wehrs		
221	103	Sicherheitsmangel	Fehlende Querungshilfe (Mittelinsel, Fahrbahneinengung, etc.)		Gemeinde Merching	10,9856322668324	48,2536337690429	B 2, Abfahrt Richtung Merching, Mandichostraße		
125	104	Sicherheitsmangel	Schlechte oder fehlende Überleitung zwischen der Radverkehrsanlage und der Fahrbahn (baulicher Ruckenschutz, Absenkung, Markierung, etc.)		Gemeinde Mering	10,9754831393076	48,256695459158	AIC 12, Unterberger Straße, nach der Brücke über B 2, südwestlich von Mering		
127	103	Sicherheitsmangel	Fehlende Querungshilfe (Mittelinsel, Fahrbahneinengung, etc.)	Lage prüfen	Gemeinde Mering	10,9854978891059	48,273387708724	St 2052 (Augsburger Straße) / AIC 12 (Kissinger Straße)		
136	152	Beschilderungsmangel	Schild ZZ1022-10 Radfahrer frei fehlt	Beschilderung Rad frei fehlt	Gemeinde Mering	10,9735144903007	48,2693843600791	Mering, Straße vom Parkplatz an der Friedenastraße von B 2 kommend Richtung St 2380 (auf Fl.Nr. 2770)		
137	152	Beschilderungsmangel	Schild ZZ1022-10 Radfahrer frei fehlt		Gemeinde Mering	10,9772553144568	48,2705426953736	Mering, Friedenastraße, östlich der Bahnlinie, an der Zufahrt zum Bauhof		
138	146	Beschilderungsmangel	Schild Z357-50/52 Durchlässige Sackgasse Radverkehr fehlt		Gemeinde Mering	10,9760761233667	48,2705896543587	Mering, Friedenastraße, östlich der Bahnlinie, beim Bauhof		
139	111	Sicherheitsmangel	Konfliktpunkt an Bushaltestelle/ Konflikte mit wartenden bzw. ein- und aussteigenden Fahrgästen		Gemeinde Mering	10,9731701396263	48,2805260992893	B 2, St. Afra, bei Nikolaistraße		
222	103	Sicherheitsmangel	Fehlende Querungshilfe (Mittelinsel, Fahrbahneinengung, etc.)		Gemeinde Mering	10,97531414149	48,2566616895302	AIC 12, Unterberger Straße, nach der Brücke über B 2, südwestlich von Mering		
246	103	Sicherheitsmangel	Fehlende Querungshilfe (Mittelinsel, Fahrbahneinengung, etc.)		Gemeinde Mering	10,9753625176059	48,2701237532146	Mering, Friedenastraße, beim kleinen Parkplatz südlich vom Bahnhof		
247	103	Sicherheitsmangel	Fehlende Querungshilfe (Mittelinsel, Fahrbahneinengung, etc.)		Gemeinde Mering	10,9857510042308	48,2737026836361	AIC 12, Mering, Kissinger Straße, zur Einmündung St 2052 (Augsburger Straße)		
249	108	Sicherheitsmangel	Festes Hindernis im Lichtraumprofil der Radverkehrsanlage (Poller, Laterne, Masten, etc.)	Poller	Gemeinde Mering	10,9791832580112	48,2668358940214	Mering, Fröbelstraße / Pestalozzistraße		
272	104	Sicherheitsmangel	Schlechte oder fehlende Überleitung zwischen der Radverkehrsanlage und der Fahrbahn (baulicher Ruckenschutz, Absenkung, Markierung, etc.)		Gemeinde Mering	10,9857096472331	48,2736011810419	Mering, Kissinger Straße, an der Einfahrt zur Augsburger Straße		
273	104	Sicherheitsmangel	Schlechte oder fehlende Überleitung zwischen der Radverkehrsanlage und der Fahrbahn (baulicher Ruckenschutz, Absenkung, Markierung, etc.)		Gemeinde Mering	10,9753883657294	48,2700394485597	Mering, Friedenastraße, beim kleinen Parkplatz südlich vom Bahnhof		
102	175	Komfortmangel	Steigung		Gemeinde Obergriesbach	11,0333389481862	48,4296753897272	Zahling, Augsburger Straße / Im Thal		
106	175	Komfortmangel	Steigung	Richtung Nord-Ost	Gemeinde Obergriesbach	11,0328929447113	48,4292548084795	Zahling, Im Thal		
209	108	Sicherheitsmangel	Festes Hindernis im Lichtraumprofil der Radverkehrsanlage (Poller, Laterne, Masten, etc.)		Gemeinde Obergriesbach	11,0331699503686	48,4296416200994	Zahling, Augsburger Straße, gegenüber der Kirche		
21	104	Sicherheitsmangel	Schlechte oder fehlende Überleitung zwischen der Radverkehrsanlage und der Fahrbahn (baulicher Ruckenschutz, Absenkung, Markierung, etc.)		Gemeinde Petersdorf	10,9908761817608	48,513259910646	AIC 8, Appertshausen, westlicher Ortsausgang (Richtung Aindling)		
22	103	Sicherheitsmangel	Fehlende Querungshilfe (Mittelinsel, Fahrbahneinengung, etc.)		Gemeinde Petersdorf	10,9935255715037	48,5125108299438	AIC 8, Appertshausen, östlicher Ortseingang		
23	111	Sicherheitsmangel	Konfliktpunkt an Bushaltestelle/ Konflikte mit wartenden bzw. ein- und aussteigenden Fahrgästen		Gemeinde Petersdorf	11,0074198453406	48,5109601615125	AIC 8, Indersdorf	wird nur ganz wenig frequentiert, kaum ein- bzw. aussteigende Fahrgäste	erledigt
24	153	Beschilderungsmangel	Schild ZZ1000-32 Radfahrer von links und rechts fehlt		Gemeinde Petersdorf	11,0135161730787	48,5115826058839	AIC 8 / Hohenrieder Straße		erledigt
25	104	Sicherheitsmangel	Schlechte oder fehlende Überleitung zwischen der Radverkehrsanlage und der Fahrbahn (baulicher Ruckenschutz, Absenkung, Markierung, etc.)		Gemeinde Petersdorf	11,0158104899694	48,5115789870434	AIC 8, vor der Kreuzung mit St 2035, beim Abbiegen Richtung Unterführung		
26	104	Sicherheitsmangel	Schlechte oder fehlende Überleitung zwischen der Radverkehrsanlage und der Fahrbahn (baulicher Ruckenschutz, Absenkung, Markierung, etc.)		Gemeinde Petersdorf	11,0159661757584	48,5038630313649	St 2035, Petersdorf, an der Einfahrt zur Deutschherrnstraße		
38	106	Markierungsmangel	Fehlende / erneuerungsbedürftige Furtmarkierung		Gemeinde Petersdorf	11,0315686560623	48,524071545044	St 2047: nördlich von Gebersdorf, Kreuzung zur St 2035 (Gebersdorfer Kreuzung)		
39	106	Markierungsmangel	Fehlende / erneuerungsbedürftige Furtmarkierung		Gemeinde Petersdorf	11,023907844478	48,5145774037298	St 2035: nördlich von Alsmoos, Richtung Gundelsdorf, Abzweigung zur Ziegelstraße		
40	106	Markierungsmangel	Fehlende / erneuerungsbedürftige Furtmarkierung		Gemeinde Petersdorf	11,0220805357546	48,511445240868	AIC 8: Alsmoos, Aichacher Straße / Amselstraße		
41	104	Sicherheitsmangel	Schlechte oder fehlende Überleitung zwischen der Radverkehrsanlage und der Fahrbahn (baulicher Ruckenschutz, Absenkung, Markierung, etc.)		Gemeinde Petersdorf	11,0233159495432	48,5115443008695	Alsmoos, Aichacher Straße (AIC 8), westlicher Ortseingang, gegenüber Friedhof		
42	104	Sicherheitsmangel	Schlechte oder fehlende Überleitung zwischen der Radverkehrsanlage und der Fahrbahn (baulicher Ruckenschutz, Absenkung, Markierung, etc.)		Gemeinde Petersdorf	11,0292651611884	48,5115796793946	Alsmoos, Aichacher Straße (AIC 8), östlicher Ortseingang		
57	103	Sicherheitsmangel	Fehlende Querungshilfe (Mittelinsel, Fahrbahneinengung, etc.)		Gemeinde Petersdorf	11,0023355903057	48,5386712451735	Axtbrunn, Axtstraße, bei der Einmündung auf St 2047		
71	142	Beschilderungsmangel	Schild Z240 Gemeinsamer Geh- und Radweg fehlt		Gemeinde Petersdorf	11,0101254575871	48,5364554374159	St 2047, östlich von Axtbrunn (bei Flur "Unterfeld" / "Im Saum")	in Abstimmung mit Staatl. Bauamt	
72	142	Beschilderungsmangel	Schild Z240 Gemeinsamer Geh- und Radweg fehlt		Gemeinde Petersdorf	11,0177174535336	48,5344155691363	St 2047, an der Straße Richtung Schönleiten (Schloßstraße)	in Abstimmung mit Staatl. Bauamt	
73	142	Beschilderungsmangel	Schild Z240 Gemeinsamer Geh- und Radweg fehlt		Gemeinde Petersdorf	11,0233537605547	48,5333421222998	St 2047, an der Straße Richtung Gundelsdorf	in Abstimmung mit Staatl. Bauamt	
179	103	Sicherheitsmangel	Fehlende Querungshilfe (Mittelinsel, Fahrbahneinengung, etc.)		Gemeinde Petersdorf	10,9907071839433	48,5132261410183	AIC 8, Appertshausen, westlicher Ortsausgang (Richtung Aindling)		
180	104	Sicherheitsmangel	Schlechte oder fehlende Überleitung zwischen der Radverkehrsanlage und der Fahrbahn (baulicher Ruckenschutz, Absenkung, Markierung, etc.)		Gemeinde Petersdorf	10,9933565736862	48,512477060316	AIC 8, Appertshausen, östlicher Ortseingang		
181	142	Beschilderungsmangel	Schild Z240 Gemeinsamer Geh- und Radweg fehlt		Gemeinde Petersdorf	11,0133471752612	48,5115488362561	AIC 8 / Hohenrieder Straße		erledigt
182	103	Sicherheitsmangel	Fehlende Querungshilfe (Mittelinsel, Fahrbahneinengung, etc.)		Gemeinde Petersdorf	11,0157971779409	48,5038292617371	St 2035, Petersdorf, an der Einfahrt zur Deutschherrnstraße		
185	103	Sicherheitsmangel	Fehlende Querungshilfe (Mittelinsel, Fahrbahneinengung, etc.)		Gemeinde Petersdorf	11,0290961633708	48,5115459097668	AIC 8, Alsmoos, Aichacher Straße, Auffahrt auf Radweg am östlichen Ortsein-/ausgang		
194	104	Sicherheitsmangel	Schlechte oder fehlende Überleitung zwischen der Radverkehrsanlage und der Fahrbahn (baulicher Ruckenschutz, Absenkung, Markierung, etc.)		Gemeinde Petersdorf	11,0021665924882	48,5386374755457	Axtbrunn, Axtstraße, bei der Einmündung auf St 2047		

Laufende Nummer	Mangel-code	Mangeltyp	Mangelart	Bemerkung Erheber	Gemarkung	x-Koord.	y-Koord.	Ortsbeschreibung	Anmerkung	Planungsstand
1	104	Sicherheitsmangel	Schlechte oder fehlende Überleitung zwischen der Radverkehrsanlage und der Fahrbahn (baulicher Rueckenschutz, Absenkung, Markierung, etc.)		Gemeinde Rehling	10,8765485455542	48,4901504508147	AIC 9, vor der Lechbrücke, an der Einfahrt zur AIC 8		
2	104	Sicherheitsmangel	Schlechte oder fehlende Überleitung zwischen der Radverkehrsanlage und der Fahrbahn (baulicher Rueckenschutz, Absenkung, Markierung, etc.)		Gemeinde Rehling	10,8762672117034	48,4901335004783	AIC 9, vor der Lechbrücke, gegenüber der Einfahrt zur AIC 8		
3	111	Sicherheitsmangel	Konfliktpunkt an Bushaltestelle/ Konflikte mit wartenden bzw. ein- und aussteigenden Fahrgästen		Gemeinde Rehling	10,8922732253298	48,4883766680406	AIC 9, St. Stephan, westlicher Ortsausgang (Unterer Römerweg)		
4	104	Sicherheitsmangel	Schlechte oder fehlende Überleitung zwischen der Radverkehrsanlage und der Fahrbahn (baulicher Rueckenschutz, Absenkung, Markierung, etc.)		Gemeinde Rehling	10,8924566518036	48,4883456796187	AIC 9, St. Stephan, westlicher Ortsausgang (Unterer Römerweg)		
5	104	Sicherheitsmangel	Schlechte oder fehlende Überleitung zwischen der Radverkehrsanlage und der Fahrbahn (baulicher Rueckenschutz, Absenkung, Markierung, etc.)		Gemeinde Rehling	10,8965315967993	48,4895617623248	AIC 9, Ortseingang St. Stephan (östlich, Richtung Oberach)		
6	142	Beschilderungsmangel	Schild ZZ40 Gemeinsamer Geh- und Radweg fehlt		Gemeinde Rehling	10,9118038113562	48,4905712975595	AIC 9, Oberach, Langweider Straße / Unteracher Straße		
7	153	Beschilderungsmangel	Schild ZZ1000-32 Radfahrer von links und rechts fehlt		Gemeinde Rehling	10,9140169176999	48,4892380414244	AIC 9: westlicher Ortsausgang Oberach Richtung St. Stephan, Langweider Straße / Rudolf-Diesel-Straße		
8	103	Sicherheitsmangel	Fehlende Querungshilfe (Mittelinsel, Fahrbahneinengung, etc.)		Gemeinde Rehling	10,9154267839296	48,4884323499862	Oberach, Langweider Straße (nach Haus-Nr. 22), auf Höhe Haus Kobestraße 37		
163	106	Markierungsmangel	Fehlende / erneuerungsbedürftige Furtmarkierung		Gemeinde Rehling	10,9113306174671	48,4902576905796	AIC 9: westlicher Ortsausgang Oberach Richtung St. Stephan, Langweider Straße / Unteracher Straße		
168	103	Sicherheitsmangel	Fehlende Querungshilfe (Mittelinsel, Fahrbahneinengung, etc.)		Gemeinde Rehling	10,8763795477367	48,4901166811869	AIC 8, vor der Lechbrücke bei der Einmündung AIC 9		
169	103	Sicherheitsmangel	Fehlende Querungshilfe (Mittelinsel, Fahrbahneinengung, etc.)		Gemeinde Rehling	10,8760982138859	48,4900997308505	AIC 8, vor der Lechbrücke bei der Einmündung AIC 9	Doppelter Eintrag, siehe 168	
170	103	Sicherheitsmangel	Fehlende Querungshilfe (Mittelinsel, Fahrbahneinengung, etc.)		Gemeinde Rehling	10,8963625989817	48,489527992697	AIC 9, Ortseingang St. Stephan (östlich, Richtung Oberach)		
171	106	Markierungsmangel	Fehlende / erneuerungsbedürftige Furtmarkierung		Gemeinde Rehling	10,9138479198823	48,4892042717966	AIC 9: westlicher Ortsausgang Oberach Richtung St. Stephan, Langweider Straße / Rudolf-Diesel-Straße		
172	104	Sicherheitsmangel	Schlechte oder fehlende Überleitung zwischen der Radverkehrsanlage und der Fahrbahn (baulicher Rueckenschutz, Absenkung, Markierung, etc.)		Gemeinde Rehling	10,9152577861121	48,4883985803584	Oberach, Langweider Straße (nach Haus-Nr. 22), auf Höhe Haus Kobestraße 37		
241	153	Beschilderungsmangel	Schild ZZ1000-32 Radfahrer von links und rechts fehlt		Gemeinde Rehling	10,9111616196496	48,4902239209518	AIC 9, Oberach, Langweider Straße / Unteracher Straße		
129	104	Sicherheitsmangel	Schlechte oder fehlende Überleitung zwischen der Radverkehrsanlage und der Fahrbahn (baulicher Rueckenschutz, Absenkung, Markierung, etc.)		Gemeinde Ried	11,0191599862727	48,2829256441161	St 2052, Hörmannsberg, Meringer Straße, westlicher Ortsausgang		
130	104	Sicherheitsmangel	Schlechte oder fehlende Überleitung zwischen der Radverkehrsanlage und der Fahrbahn (baulicher Rueckenschutz, Absenkung, Markierung, etc.)		Gemeinde Ried	11,0389159023916	48,2884121869366	St 2052, Ried, Hörmannsberger Straße / Raiffeisenstraße (/Tannenstraße)		
131	104	Sicherheitsmangel	Schlechte oder fehlende Überleitung zwischen der Radverkehrsanlage und der Fahrbahn (baulicher Rueckenschutz, Absenkung, Markierung, etc.)		Gemeinde Ried	11,0451281775316	48,2872031040473	Ried, Sirchenrieder Straße / Lilienstraße		
132	145	Beschilderungsmangel	Schild ZZ1012-31 (Radweg-) ENDE fehlt		Gemeinde Ried	11,052942090916	48,2918689646585	St 2052, Ried, Zillenberger Straße / Maria-Zell-Straße (östlicher Ortseingang)		
133	104	Sicherheitsmangel	Schlechte oder fehlende Überleitung zwischen der Radverkehrsanlage und der Fahrbahn (baulicher Rueckenschutz, Absenkung, Markierung, etc.)		Gemeinde Ried	11,0663409676314	48,2924999063839	St 2052, Zillenberg, Kappelstraße, westlicher Ortsausgang Richtung Ried		
134	104	Sicherheitsmangel	Schlechte oder fehlende Überleitung zwischen der Radverkehrsanlage und der Fahrbahn (baulicher Rueckenschutz, Absenkung, Markierung, etc.)		Gemeinde Ried	11,0753348146662	48,2931224651353	St 2052, Zillenberg, Kappelstraße, westlicher Ortsausgang Richtung Ried		
135	153	Beschilderungsmangel	Schild ZZ1000-32 Radfahrer von links und rechts fehlt		Gemeinde Ried	11,0975706055625	48,2940470765012	St 2052, an der Abzweigung nach Eismannsberg (Dorfstraße)		
146	104	Sicherheitsmangel	Schlechte oder fehlende Überleitung zwischen der Radverkehrsanlage und der Fahrbahn (baulicher Rueckenschutz, Absenkung, Markierung, etc.)		Gemeinde Ried	11,04113776291225	48,2923669179012	St 2379, Bachernstraße, nördlicher Ortsausgang Ried Richtung Bachern		
167	145	Beschilderungsmangel	Schild ZZ1012-31 (Radweg-) ENDE fehlt		Gemeinde Ried	11,0658677737423	48,2921862994041	St 2052, Zillenberg, Kappelstraße, westlicher Ortsausgang Richtung Ried		
225	104	Sicherheitsmangel	Schlechte oder fehlende Überleitung zwischen der Radverkehrsanlage und der Fahrbahn (baulicher Rueckenschutz, Absenkung, Markierung, etc.)		Gemeinde Ried	11,0527730930985	48,2918351950307	St 2052, Ried, Zillenberger Straße / Maria-Zell-Straße (östlicher Ortseingang)		
226	103	Sicherheitsmangel	Fehlende Querungshilfe (Mittelinsel, Fahrbahneinengung, etc.)		Gemeinde Ried	11,0751658168487	48,2930886955075	St 2052, Zillenberg, Kappelstraße, östlicher Ortsausgang Richtung Weitenried		
227	106	Markierungsmangel	Fehlende / erneuerungsbedürftige Furtmarkierung		Gemeinde Ried	11,097401607745	48,2940133068734	St 2052, an der Abzweigung nach Eismannsberg (Dorfstraße)		
232	103	Sicherheitsmangel	Fehlende Querungshilfe (Mittelinsel, Fahrbahneinengung, etc.)		Gemeinde Ried	11,041208631305	48,2923331482735	St 2379, Bachernstraße, nördlicher Ortsausgang Ried Richtung Bachern		
244	103	Sicherheitsmangel	Fehlende Querungshilfe (Mittelinsel, Fahrbahneinengung, etc.)		Gemeinde Ried	11,0656987759248	48,2921525297763	St 2052, Zillenberg, Kappelstraße, westlicher Ortsausgang Richtung Ried		
91	104	Sicherheitsmangel	Schlechte oder fehlende Überleitung zwischen der Radverkehrsanlage und der Fahrbahn (baulicher Rueckenschutz, Absenkung, Markierung, etc.)		Gemeinde Schiltberg	11,2464102184626	48,4683961132131	AIC 7, Schiltberg, Raiffeisenstraße / Am Bach		
92	106	Markierungsmangel	Fehlende / erneuerungsbedürftige Furtmarkierung		Gemeinde Schiltberg	11,2505435882271	48,4687103632147	AIC 3: nördlicher Ortsausgang Schiltberg, auf Höhe Untere Ortsstraße 23		
93	104	Sicherheitsmangel	Schlechte oder fehlende Überleitung zwischen der Radverkehrsanlage und der Fahrbahn (baulicher Rueckenschutz, Absenkung, Markierung, etc.)		Gemeinde Schiltberg	11,2500916731328	48,4576958358767	AIC 3, Schiltberg, Obere Ortsstraße, Ortsausgang Richtung Höfarten		
94	106	Markierungsmangel	Fehlende / erneuerungsbedürftige Furtmarkierung		Gemeinde Schiltberg	11,247578584316	48,4525934067717	AIC 2: Querung am Kreisverkehr Höfarten		
95	111	Sicherheitsmangel	Konfliktpunkt an Bushaltestelle/ Konflikte mit wartenden bzw. ein- und aussteigenden Fahrgästen		Gemeinde Schiltberg	11,2407227016667	48,4531489969957	AIC 2, Schiltberg, Allenberger Straße		
164	103	Sicherheitsmangel	Fehlende Querungshilfe (Mittelinsel, Fahrbahneinengung, etc.)		Gemeinde Schiltberg	11,2459370245735	48,4680825062332	AIC 7, Schiltberg, Raiffeisenstraße / Am Bach		
203	153	Beschilderungsmangel	Schild ZZ1000-32 Radfahrer von links und rechts fehlt		Gemeinde Schiltberg	11,2462412206451	48,4683623435853	AIC 7, Schiltberg, Raiffeisenstraße / Am Bach		
204	103	Sicherheitsmangel	Fehlende Querungshilfe (Mittelinsel, Fahrbahneinengung, etc.)		Gemeinde Schiltberg	11,2499226753153	48,4576620662489	AIC 3, Schiltberg, Obere Ortsstraße, Ortsausgang Richtung Höfarten		
111	150	Beschilderungsmangel	keine Beschilderung vorhanden bzw. unklar	Ortsschild fehlt	Gemeinde Schmiechen	10,9619202437865	48,2106073261783	Schmiechen, Alpenweg		
112	152	Beschilderungsmangel	Schild ZZ1022-10 Radfahrer frei fehlt	Schild Rad frei fehlt	Gemeinde Schmiechen	10,9297477453561	48,2350708150201	Unterbergen, Lechfeldstraße, östlich der Lechstaustufe 22		
113	152	Beschilderungsmangel	Schild ZZ1022-10 Radfahrer frei fehlt	Schild Rad frei fehlt	Gemeinde Schmiechen	10,9296735168311	48,2351449777292	Unterbergen, Lechfeldstraße, östlich der Lechstaustufe 22		
114	102	Komfortmangel	Uneindeutige Radverkehrsführung	Baustelle	Gemeinde Schmiechen	10,9637110069512	48,2119638989115	Schmiechen, Ringstraße		
115	102	Komfortmangel	Uneindeutige Radverkehrsführung	Baustelle	Gemeinde Schmiechen	10,9656112571901	48,2127553194585	Schmiechen, Ringstraße		
154	104	Sicherheitsmangel	Schlechte oder fehlende Überleitung zwischen der Radverkehrsanlage und der Fahrbahn (baulicher Rueckenschutz, Absenkung, Markierung, etc.)	keine Querung, keine Überleitung, Achtung Rad kreuzt Schild fehlt	Gemeinde Sielenbach	11,1622638465323	48,3941080964476	St 2338, Sielenbach, Maria-Birnbaum-Straße, südlicher Ortsausgang bei der Kirche Maria Birnbaum		
155	111	Sicherheitsmangel	Konfliktpunkt an Bushaltestelle/ Konflikte mit wartenden bzw. ein- und aussteigenden Fahrgästen	Konflikt ÖPNV	Gemeinde Sielenbach	11,1597934648633	48,378933322969	St 2338, Tödenried, Hauptstraße		
165	153	Beschilderungsmangel	Schild ZZ1000-32 Radfahrer von links und rechts fehlt	keine Querung, keine Überleitung, Achtung Rad kreuzt Schild fehlt	Gemeinde Sielenbach	11,1617906526433	48,3937944894677	St 2338, Sielenbach, Maria-Birnbaum-Straße, südlicher Ortsausgang bei der Kirche Maria Birnbaum		

Laufende Nummer	Mangel-code	Mangeltyp	Mangelart	Bemerkung Erheber	Gemarkung	x-Koord.	y-Koord.	Ortsbeschreibung	Anmerkung	Planungsstand
242	103	Sicherheitsmangel	Fehlende Querungshilfe (Mittelinsel, Fahrbahneinengung, etc.)	keine Querung, keine Überleitung, Achtung Rad kreuzt Schild fehlt	Gemeinde Sielenbach	11,1616216548258	48,3937607198399	St 2338, Sielenbach, Maria-Birnbaum-Straße, südlicher Ortsausgang bei der Kirche Maria Birnbaum		
9	104	Sicherheitsmangel	Schlechte oder fehlende Überleitung zwischen der Radverkehrsanlage und der Fahrbahn (baulicher Rueckenschutz, Absenkung, Markierung, etc.)		Gemeinde Todtenweis	10,9068397646168	48,5127873161475	AIC 8, Sand, Langweider Straße / Lechfeldwiesen		
10	104	Sicherheitsmangel	Schlechte oder fehlende Überleitung zwischen der Radverkehrsanlage und der Fahrbahn (baulicher Rueckenschutz, Absenkung, Markierung, etc.)		Gemeinde Todtenweis	10,9170886546138	48,5159328319957	St 2381, Sand, Thierhauptener Straße / Wiesenstraße		
11	153	Beschilderungsmangel	Schild ZZ1000-32 Radfahrer von links und rechts fehlt		Gemeinde Todtenweis	10,9167473375086	48,517252101601	St 2381: Sand, Kapellenstraße / Thierhauptener Straße		
12	106	Markierungsmangel	Fehlende / erneuerungsbedürftige Furtmarkierung		Gemeinde Todtenweis	10,9167698419332	48,519575025781	St 2381, Sand, Thierhauptener Str. 19, an der Einfahrt zum Parkplatz Firma Durach		
16	145	Beschilderungsmangel	Schild ZZ1012-31 (Radweg-) ENDE fehlt		Gemeinde Todtenweis	10,9402129760316	48,516047254038	Nähe AIC 8, Lutzsiedlung, bei der Einmündung Rad-/Fußweg auf Am Bachanger	Evtl. auch Zuordnung zu Aindling	
17	103	Sicherheitsmangel	Fehlende Querungshilfe (Mittelinsel, Fahrbahneinengung, etc.)		Gemeinde Todtenweis	10,9328735898298	48,5164235788788	AIC 8, Todtenweis, bei IPT, an Kreuzung Hauptstraße / Schulstraße		
18	145	Beschilderungsmangel	Schild ZZ1012-31 (Radweg-) ENDE fehlt		Gemeinde Todtenweis	10,9234915484151	48,5162271746499	AIC 8, Todtenweis, Hauptstraße / Kunigunzenstraße		erledigt, ist vorhanden!
19	111	Sicherheitsmangel	Konfliktpunkt an Bushaltestelle/ Konflikte mit wartenden bzw. ein- und aussteigenden Fahrgästen		Gemeinde Todtenweis	10,9189660386963	48,5157591786998	AIC 8, Sand, Langweider Straße, gegenüber Kieswerk		
173	103	Sicherheitsmangel	Fehlende Querungshilfe (Mittelinsel, Fahrbahneinengung, etc.)		Gemeinde Todtenweis	10,9066707667992	48,5127535465197	AIC 8, Sand, Landweider Straße, an der Abzweigung Lechfeldwiesen		
174	106	Markierungsmangel	Fehlende / erneuerungsbedürftige Furtmarkierung		Gemeinde Todtenweis	10,9165783396911	48,5172183319732	St 2381: Sand, Kapellenstraße / Thierhauptener Straße		
175	153	Beschilderungsmangel	Schild ZZ1000-32 Radfahrer von links und rechts fehlt		Gemeinde Todtenweis	10,9166008441156	48,5195412561532	St 2381, Sand, Thierhauptener Straße 19, an der Einfahrt zum Parkplatz Fa. Durach	in Abstimmung mit Staatl. Bauamt	
176	102	Komfortmangel	Uneindeutige Radverkehrsführung		Gemeinde Todtenweis	10,9400439782141	48,5160134844102	Nähe AIC 8, Lutzsiedlung, bei der Einmündung Rad-/Fußweg auf Am Bachanger		
177	104	Sicherheitsmangel	Schlechte oder fehlende Überleitung zwischen der Radverkehrsanlage und der Fahrbahn (baulicher Rueckenschutz, Absenkung, Markierung, etc.)		Gemeinde Todtenweis	10,9327045920123	48,516389809251	AIC 8, Todtenweis, bei IPT, an Kreuzung Hauptstraße / Schulstraße		
275	145	Beschilderungsmangel	Schild Z240 Gemeinsamer Geh- und Radweg + ZZ1012-31 (Radweg-) ENDE fehlt		Gemeinde Todtenweis	10,90696	48,512752	AIC 8, Sand, Langweider Straße / Lechfeldwiesen	in Abstimmung mit Kreistiefbau	
276	106	Markierungsmangel	Fehlende / erneuerungsbedürftige Furtmarkierung		Gemeinde Todtenweis	10,906996	48,512788	AIC 8, Sand, Langweider Straße / Lechfeldwiesen		
277	153	Beschilderungsmangel	Schild ZZ1000-32 Radfahrer von links und rechts fehlt		Gemeinde Todtenweis	10,907017	48,518023	AIC 8, Sand, Langweider Straße / Lechfeldwiesen	in Abstimmung mit Kreistiefbau	
278	145	Beschilderungsmangel	Schild Z240 Gemeinsamer Geh- und Radweg fehlt	in beide Richtungen	Gemeinde Todtenweis	10,916809	48,519611	St 2381, Sand, Thierhauptener Straße 19, an der Einfahrt zum Parkplatz Fa. Durach	in Abstimmung mit Staatl. Bauamt	
13	146	Beschilderungsmangel	Schild Z357-50/52 Durchlässige Sackgasse Radverkehr fehlt		Markt Aindling	10,9498125880839	48,51350444175	Aindling, Färberstraße / Am Bachsteig	neue verkehrsrechtl. Anordnung	erledigt
14	169	Beschilderungsmangel	Verkehrszeichen ohne Aussagekraft/ Kein StVO-konformes Verkehrszeichen	Radfahrer bitte an den Engstellen absteigen	Markt Aindling	10,9507529747601	48,5132149446718	Aindling, Färberstraße / Fischerweg	Schild entfernt, neue verkehrsrechtl. Anordnung	erledigt
15	169	Beschilderungsmangel	Verkehrszeichen ohne Aussagekraft/ Kein StVO-konformes Verkehrszeichen	Radfahrer bitte an den Engstellen absteigen	Markt Aindling	10,9513388955463	48,5130626899891	Aindling, Fischerweg, hinterhalb Hauptstr. 17 (Raiba)	Schild entfernt, neue verkehrsrechtl. Anordnung	erledigt
20	153	Beschilderungsmangel	Schild ZZ1000-32 Radfahrer von links und rechts fehlt		Markt Aindling	10,967272031083	48,5123986478223	Aindling, Ortsausgang Richtung Appertshausen, Gaulzhofener Straße / AIC8		
27	103	Sicherheitsmangel	Fehlende Querungshilfe (Mittelinsel, Fahrbahneinengung, etc.)		Markt Aindling	11,009870181982	48,4934815371854	St 2035, bei Weichenberg		
28	102	Komfortmangel	Uneindeutige Radverkehrsführung		Markt Aindling	10,9832957103296	48,4953657813894	Stotzard, Hausener Straße, an der Kreuzung Zur Pollau	neue verkehrsrechtl. Anordnung	
162	145	Beschilderungsmangel	Schild ZZ1012-31 (Radweg-) ENDE fehlt		Markt Aindling	11,009396988093	48,4931679302055	Aindling, Weichenberg		
178	106	Markierungsmangel	Fehlende / erneuerungsbedürftige Furtmarkierung		Markt Aindling	10,9671030332654	48,5123648781945	AIC 8: Aindling, Peter-Sengl-Straße / Gaulzhofener Straße		
240	104	Sicherheitsmangel	Schlechte oder fehlende Überleitung zwischen der Radverkehrsanlage und der Fahrbahn (baulicher Rueckenschutz, Absenkung, Markierung, etc.)		Markt Aindling	11,0092279902754	48,4931341605777	Aindling, Weichenberg		
256	118	Komfortmangel	Fehlende Fahrbeziehungen an Kreuzungen	fehlende Abbiegebeziehung von Gehweg Rad frei	Markt Aindling	10,9809944017682	48,5032448055201	Arnhöfen, Ortsausgang Richtung Hausen, an der Abzweigung Richtung Stotzard		
257	118	Komfortmangel	Fehlende Fahrbeziehungen an Kreuzungen	Fahrbeziehung fehlt	Markt Aindling	10,9831669386856	48,4953298468206	Ortseingang Stotzard, Zur Pollau / Hausener Straße (an der Abzweigung Richtung Gemeinschaftshaus)		
258	102	Komfortmangel	Uneindeutige Radverkehrsführung	ein Ri so - andere so: unklar	Markt Aindling	10,9831168032183	48,4952938543293	Stotzard, Zur Pollau, Kreuzung Hausener Straße	neue verkehrsrechtl. Anordnung	
60	142	Beschilderungsmangel	Schild Z240 Gemeinsamer Geh- und Radweg fehlt		Markt Pöttmes	11,141080657171	48,5798328257527	St 2045, Grimolzhausen, Pöttmeser Straße, westlicher Ortsausgang		
61	106	Markierungsmangel	Fehlende / erneuerungsbedürftige Furtmarkierung		Markt Pöttmes	11,1165758941655	48,5798162870328	St 2045: östlich von Pöttmes (Richtung Grimolzhausen), Abzweigung Richtung Au, vor Neumühl		
62	146	Beschilderungsmangel	Schild Z357-50/52 Durchlässige Sackgasse Radverkehr fehlt		Markt Pöttmes	11,1052907806366	48,5830138842894	St 2049, Pöttmes, Schrobenshausener Straße, bei der Abzweigung Richtung Goethestraße		
63	104	Sicherheitsmangel	Schlechte oder fehlende Überleitung zwischen der Radverkehrsanlage und der Fahrbahn (baulicher Rueckenschutz, Absenkung, Markierung, etc.)		Markt Pöttmes	11,1032355765667	48,5829509138671	St 2049, Pöttmes, Schrobenshausener Straße, auf Höhe Hs.Nr. 43 / 60		
64	142	Beschilderungsmangel	Schild Z240 Gemeinsamer Geh- und Radweg fehlt		Markt Pöttmes	11,0338778476408	48,5878890833468	St 2045, zwischen Kühnhausen und Wiesenbach (bei Flur "Krippefeld")		
65	142	Beschilderungsmangel	Schild Z240 Gemeinsamer Geh- und Radweg fehlt		Markt Pöttmes	11,0197553506218	48,5878738192696	St 2045, zwischen Kühnhausen und Wiesenbach (bei Flur "Bubensamm")		
66	142	Beschilderungsmangel	Schild Z240 Gemeinsamer Geh- und Radweg fehlt		Markt Pöttmes	11,0251320529183	48,5879196114873	St 2045, zwischen Kühnhausen und Wiesenbach (bei Flur "Bubensamm")		
67	142	Beschilderungsmangel	Schild Z240 Gemeinsamer Geh- und Radweg fehlt		Markt Pöttmes	11,0266089153516	48,5880111957983	St 2045, zwischen Kühnhausen und Wiesenbach (bei Flur "Bubensamm")		
68	142	Beschilderungsmangel	Schild Z240 Gemeinsamer Geh- und Radweg fehlt		Markt Pöttmes	10,9905815485691	48,5882544658184	St 2045, zwischen Wiesenbach und Baar, an der Zufahrt zur Kläranlage (bei Flur "Erlwiesen / Weiher")		
74	150	Beschilderungsmangel	keine Beschilderung vorhanden bzw. unklar		Markt Pöttmes	11,0940157637407	48,5791321838329	AIC 1, Pöttmes, Aichacher Straße, südlicher Ortsausgang		
262	141	Beschilderungsmangel	Schild Z237 Radweg fehlt		Markt Pöttmes	11,111583216587	48,5534396764949	AIC 1, bei Schnellmannkreuth (Schulstraße)	Schild Z240 Gem. Geh- und Radweg fehlt (Mangelcode 142)	
80	153	Beschilderungsmangel	Schild ZZ1000-32 Radfahrer von links und rechts fehlt		Stadt Aichach	11,1245871971864	48,4588482046385	Franz-Beck-Straße / Sudetenstraße (beim Freibad)		
81	103	Sicherheitsmangel	Fehlende Querungshilfe (Mittelinsel, Fahrbahneinengung, etc.)	nichts vorhanden	Stadt Aichach	11,1272876654325	48,4544111217232	Aichach, Augsburgs Straße, beim Kreisverkehr Franz-Beck-Straße		
82	104	Sicherheitsmangel	Schlechte oder fehlende Überleitung zwischen der Radverkehrsanlage und der Fahrbahn (baulicher Rueckenschutz, Absenkung, Markierung, etc.)		Stadt Aichach	11,1232027325233	48,4525029400251	Schneitbacher Weg, an der Brücke über den Flutgraben		
83	106	Markierungsmangel	Fehlende / erneuerungsbedürftige Furtmarkierung		Stadt Aichach	11,1447596336349	48,4669938402176	AIC 30: Aichach, Kreisverkehr Mozartstraße / Schrobenshausener Straße		

Laufende Nummer	Mangel-code	Mangeltyp	Mangelart	Bemerkung Erheber	Gemarkung	x-Koord.	y-Koord.	Ortsbeschreibung	Anmerkung	Planungsstand
84	106	Markierungsmangel	Fehlende / erneuerungsbedürftige Furtmarkierung		Stadt Aichach	11,1508770208863	48,4710196756226	AIC 30: Unterwittelsbach, Kreisverkehr Falkenweg / Herzog-Max-Straße		
96	106	Markierungsmangel	Fehlende / erneuerungsbedürftige Furtmarkierung		Stadt Aichach	11,186966505642	48,4554521643258	AIC 2: Kreisverkehr, Richtung Oberwittelsbach und Untermauerbach		
97	104	Sicherheitsmangel	Schlechte oder fehlende Überleitung zwischen der Radverkehrsanlage und der Fahrbahn (baulicher Rueckenschutz, Absenkung, Markierung, etc.)		Stadt Aichach	11,1583563534749	48,4558037296753	AIC 2: Untergriesbach, Schiltberger Straße, bei Mauerbacher Weg		
98	153	Beschilderungsmangel	Schild ZZ1000-32 Radfahrer von links und rechts fehlt		Stadt Aichach	11,1036253710814	48,4333048097979	Aichach, Ecknach, Kreisverkehr an der Auffahrt B300 (Aichach-West), Augsburgs Straße		
99	103	Sicherheitsmangel	Fehlende Querungshilfe (Mittelinsel, Fahrbahneinengung, etc.)	Querung vorhanden	Stadt Aichach	11,0946972923902	48,4347198970683	Nordöstlich von Sulzbach, an der Abzweigung zur Tränkmühle / Unterschneitbach		
100	104	Sicherheitsmangel	Schlechte oder fehlende Überleitung zwischen der Radverkehrsanlage und der Fahrbahn (baulicher Rueckenschutz, Absenkung, Markierung, etc.)		Stadt Aichach	11,0871828261585	48,4104316993756	Aichach, Oberneul, Kreisverkehr westlich an der B300 (Gallenbach)		
101	104	Sicherheitsmangel	Schlechte oder fehlende Überleitung zwischen der Radverkehrsanlage und der Fahrbahn (baulicher Rueckenschutz, Absenkung, Markierung, etc.)	nichts vorhanden	Stadt Aichach	11,091051660258	48,4100859932944	Kreisverkehr östlich B 300, Richtung Ipperthausen/Gallenbach/Gewerbegebiet Acht 300		
103	104	Sicherheitsmangel	Schlechte oder fehlende Überleitung zwischen der Radverkehrsanlage und der Fahrbahn (baulicher Rueckenschutz, Absenkung, Markierung, etc.)		Stadt Aichach	11,1069997508229	48,4477387014154	Unterschneitbach, Hüttenstraße, westlicher Ortsausgang Richtung Oberschneitbach		
104	104	Sicherheitsmangel	Schlechte oder fehlende Überleitung zwischen der Radverkehrsanlage und der Fahrbahn (baulicher Rueckenschutz, Absenkung, Markierung, etc.)		Stadt Aichach	11,0906153314122	48,4481792526035	Oberschneitbach, Bürgerstraße, östlicher Ortsausgang Richtung Unterschneitbach		
105	150	Beschilderungsmangel	keine Beschilderung vorhanden bzw. unklar	Ortsschild fehlt, nur Rahmen vorhanden	Stadt Aichach	11,0612758045421	48,437037022701	Griesbeckerzell, Zeller Weg Richtung Obergriesbach		
107	152	Beschilderungsmangel	Schild ZZ1022-10 Radfahrer frei fehlt		Stadt Aichach	11,1477941	48,4569846	Aichach, Schulstraße, Richtung Untergriesbach, bei der Unterführung B 300	Fraglich, ob Schild notwendig ist!	
161	106	Markierungsmangel	Fehlende / erneuerungsbedürftige Furtmarkierung		Stadt Aichach	11,0942240985012	48,4344062900884	Nordöstlich von Sulzbach, an der Abzweigung zur Tränkmühle / Unterschneitbach		
166	106	Markierungsmangel	Fehlende / erneuerungsbedürftige Furtmarkierung	nichts vorhanden	Stadt Aichach	11,1268144715435	48,4540975147434	Aichach, Augsburgs Straße, beim Kreisverkehr Franz-Beck-Straße		
205	103	Sicherheitsmangel	Fehlende Querungshilfe (Mittelinsel, Fahrbahneinengung, etc.)		Stadt Aichach	11,1581873556574	48,4557699600475	AIC 2, Untergriesbach, Schiltberger Straße / Mauerbacher Weg, östlicher Ortsausgang Richtung Höfarten		
206	106	Markierungsmangel	Fehlende / erneuerungsbedürftige Furtmarkierung		Stadt Aichach	11,1034563732639	48,4332710401701	Aichach, Ecknach, Kreisverkehr an der Auffahrt B300 (Aichach-West), Augsburgs Straße		
207	103	Sicherheitsmangel	Fehlende Querungshilfe (Mittelinsel, Fahrbahneinengung, etc.)		Stadt Aichach	11,0870138283409	48,4103979297478	Aichach, Oberneul, Kreisverkehr westlich B300 (Gallenbach)		
208	103	Sicherheitsmangel	Fehlende Querungshilfe (Mittelinsel, Fahrbahneinengung, etc.)	nichts vorhanden	Stadt Aichach	11,0908826624405	48,410052236666	Kreisverkehr östlich B 300, Richtung Ipperthausen/Gallenbach/Gewerbegebiet Acht 300		
210	103	Sicherheitsmangel	Fehlende Querungshilfe (Mittelinsel, Fahrbahneinengung, etc.)		Stadt Aichach	11,1068307530054	48,4477049317876	Unterschneitbach, Hüttenstraße, westlicher Ortsausgang Richtung Oberschneitbach		
211	103	Sicherheitsmangel	Fehlende Querungshilfe (Mittelinsel, Fahrbahneinengung, etc.)		Stadt Aichach	11,0904463335947	48,4481454829757	Oberschneitbach, Bürgerstraße, östlicher Ortsausgang Richtung Unterschneitbach		
212	108	Sicherheitsmangel	Festes Hindernis im Lichtraumprofil der Radverkehrsanlage (Poller, Laterne, Masten, etc.)		Stadt Aichach	11,1476251021825	48,4569508303722	Aichach, Schulstraße, Richtung Untergriesbach, bei der Unterführung B 300		
239	104	Sicherheitsmangel	Schlechte oder fehlende Überleitung zwischen der Radverkehrsanlage und der Fahrbahn (baulicher Rueckenschutz, Absenkung, Markierung, etc.)		Stadt Aichach	11,0940551006836	48,4343725204606	Nordöstlich von Sulzbach, an der Abzweigung zur Tränkmühle / Unterschneitbach		
243	102	Komfortmangel	Uneindeutige Radverkehrsführung	nichts vorhanden	Stadt Aichach	11,126645473726	48,4540637451156	Aichach, Augsburgs Straße, beim Kreisverkehr Franz-Beck-Straße		
263	103	Sicherheitsmangel	Fehlende Querungshilfe (Mittelinsel, Fahrbahneinengung, etc.)		Stadt Aichach	11,1175312477685	48,4503216881888	Unterschneitbach, St-Emmeran-Straße, Ortsausgang, beim Bahngleis Richtung Aichach		
268	104	Sicherheitsmangel	Schlechte oder fehlende Überleitung zwischen der Radverkehrsanlage und der Fahrbahn (baulicher Rueckenschutz, Absenkung, Markierung, etc.)		Stadt Aichach	11,1180275317408	48,4503628344052	Unterschneitbach, St-Emmeran-Straße, Ortsausgang, beim Bahngleis Richtung Aichach		
58	103	Sicherheitsmangel	Fehlende Querungshilfe (Mittelinsel, Fahrbahneinengung, etc.)		Stadt Friedberg	10,9598784823887	48,4059545241488	AIC 25, Derching, Äußere Industriestraße / Neue Bergstraße		
59	104	Sicherheitsmangel	Schlechte oder fehlende Überleitung zwischen der Radverkehrsanlage und der Fahrbahn (baulicher Rueckenschutz, Absenkung, Markierung, etc.)		Stadt Friedberg	10,9532864453815	48,4021603889598	AIC 25, Neue Bergstraße, beim Kreisverkehr südlich der A 8		
110	144	Beschilderungsmangel	Unklare Beschilderung		Stadt Friedberg	10,9506404001884	48,3965937834426	Friedberg, östlich des Tierheims an der Lechleite (Am Forellenbach)		
147	104	Sicherheitsmangel	Schlechte oder fehlende Überleitung zwischen der Radverkehrsanlage und der Fahrbahn (baulicher Rueckenschutz, Absenkung, Markierung, etc.)		Stadt Friedberg	11,0558585067246	48,3213896455004	AIC 11, Rohrbach, Dorfstraße, südlicher Ortsausgang Richtung Bachern		
148	104	Sicherheitsmangel	Schlechte oder fehlende Überleitung zwischen der Radverkehrsanlage und der Fahrbahn (baulicher Rueckenschutz, Absenkung, Markierung, etc.)		Stadt Friedberg	11,0459537267571	48,3128094773647	St 2379, Bachern, Georgstraße, nördlicher Ortsausgang Richtung Rohrbach		
150	106	Markierungsmangel	Fehlende / erneuerungsbedürftige Furtmarkierung	Fehlende Furt am Knotenpunkt	Stadt Friedberg	10,9636504742592	48,3446823114545	AIC 25: an der Ampel Chippenham-Ring / Bressuire-Ring		
151	108	Sicherheitsmangel	Festes Hindernis im Lichtraumprofil der Radverkehrsanlage (Poller, Laterne, Masten, etc.)	Festes Hindernis	Stadt Friedberg	10,9660280975816	48,3535281241182	Friedberg, Chippenham-Ring / Röntgenstraße		
152	153	Beschilderungsmangel	Schild ZZ1000-32 Radfahrer von links und rechts fehlt	Rad kreuzt Schild fehlt	Stadt Friedberg	10,9656481292974	48,3535656242949	Friedberg, Chippenham-Ring / Hans-Böller-Straße		
153	104	Sicherheitsmangel	Schlechte oder fehlende Überleitung zwischen der Radverkehrsanlage und der Fahrbahn (baulicher Rueckenschutz, Absenkung, Markierung, etc.)	Keine Querungshilfe, keine Überleitung	Stadt Friedberg	10,9977545087897	48,3413419177725	St 2379, Rederzhausen, Paartalstraße / Steinerer Säulweg		
156	108	Sicherheitsmangel	Festes Hindernis im Lichtraumprofil der Radverkehrsanlage (Poller, Laterne, Masten, etc.)	Poller Zufahrt Brücke	Stadt Friedberg	10,9958510669635	48,3529040057988	Friedberg, Ekherstraße / Asamstraße, nördlich des Bahnübergangs (Richtung Josef-Ost-Straße)		
157	108	Sicherheitsmangel	Festes Hindernis im Lichtraumprofil der Radverkehrsanlage (Poller, Laterne, Masten, etc.)	Poller Zufahrt Brücke	Stadt Friedberg	10,9958828093635	48,3524947783141	Friedberg, Josef-Ost-Straße, südlich des Bahnübergangs (Richtung Ekherstraße)		
158	106	Markierungsmangel	Fehlende / erneuerungsbedürftige Furtmarkierung	Poller	Stadt Friedberg	10,9897832304078	48,3771518784047	Wulfertshausen, südlicher Ortsausgang Richtung Friedberg		
159	153	Beschilderungsmangel	Schild ZZ1000-32 Radfahrer von links und rechts fehlt	Furt fehlt, Schild Achtung Radfahrer kreuzt fehlt	Stadt Friedberg	10,9647908998088	48,357213220742	AIC 25: La-Cross-Ring, beim P&R Friedberg-West, Ein-/Ausfahrt auf AIC 25		
160	153	Beschilderungsmangel	Schild ZZ1000-32 Radfahrer von links und rechts fehlt	Furt und Schild Achtung Radfahrer kreuzt fehlt	Stadt Friedberg	10,959182612904	48,3606443002294	Friedberg-West: Lechhauser Straße / Peter-Roseegger-Straße		
195	104	Sicherheitsmangel	Schlechte oder fehlende Überleitung zwischen der Radverkehrsanlage und der Fahrbahn (baulicher Rueckenschutz, Absenkung, Markierung, etc.)		Stadt Friedberg	10,9597094845712	48,405920754521	AIC 25, Derching, Äußere Industriestraße (beim P&R Platz)		
214	104	Sicherheitsmangel	Schlechte oder fehlende Überleitung zwischen der Radverkehrsanlage und der Fahrbahn (baulicher Rueckenschutz, Absenkung, Markierung, etc.)		Stadt Friedberg	10,9504714023708	48,3965600138148	Friedberg, östlich des Tierheims an der Lechleite (Am Forellenbach)		
233	103	Sicherheitsmangel	Fehlende Querungshilfe (Mittelinsel, Fahrbahneinengung, etc.)		Stadt Friedberg	11,0556895089071	48,3213558758726	AIC 11, Rohrbach, Dorfstraße, südlicher Ortsausgang Richtung Bachern		
234	103	Sicherheitsmangel	Fehlende Querungshilfe (Mittelinsel, Fahrbahneinengung, etc.)		Stadt Friedberg	11,0457847289396	48,3127757077369	St 2379, Bachern, Georgstraße, nördlicher Ortsausgang Richtung Rohrbach		
236	103	Sicherheitsmangel	Fehlende Querungshilfe (Mittelinsel, Fahrbahneinengung, etc.)	Keine Querungshilfe, keine Überleitung	Stadt Friedberg	10,9975855109722	48,3413081481447	St 2379, Rederzhausen, Paartalstraße / Steinerer Säulweg		
237	106	Markierungsmangel	Fehlende / erneuerungsbedürftige Furtmarkierung	Furt fehlt, Schild Achtung Radfahrer kreuzt fehlt	Stadt Friedberg	10,9646219019913	48,3571794511142	AIC 25: La-Cross-Ring, beim P&R Friedberg-West, Ein-/Ausfahrt auf AIC 25		
238	106	Markierungsmangel	Fehlende / erneuerungsbedürftige Furtmarkierung	Furt und Schild Achtung Radfahrer kreuzt fehlt	Stadt Friedberg	10,9590136150865	48,3606105306016	Friedberg-West: Lechhauser Straße / Peter-Roseegger-Straße		

Laufende Nummer	Mangel-code	Mangeltyp	Mangelart	Bemerkung Erheber	Gemarkung	x-Koord.	y-Koord.	Ortsbeschreibung	Anmerkung	Planungsstand
250	150	Beschilderungsmangel	keine Beschilderung vorhanden bzw. unklar		Stadt Friedberg	10,9506509546585	48,3966221547252	Friedberg, östlich des Tierheims an der Lechleite (Am Forellenbach)		
251	150	Beschilderungsmangel	keine Beschilderung vorhanden bzw. unklar		Stadt Friedberg	10,9500493290506	48,3927938376642	Friedberg, Nähe AIC 25 (Obermoos, Flur "Oberer Luß")		
252	118	Komfortmangel	Fehlende Fahrbeziehungen an Kreuzungen	Leitplanke	Stadt Friedberg	10,9839158372289	48,4020145996248	An der Straße von Derching nach Haberskirch, nördlich der Brücke über die A 8		
253	102	Komfortmangel	Uneindeutige Radverkehrsführung	Markierung falsch uneindeutige Führung Richtung Süd	Stadt Friedberg	10,9787487506277	48,3896727138831	Stätzling, Pfarrer-Bezler-Straße, bei Beilinger Straße		
254	102	Komfortmangel	Uneindeutige Radverkehrsführung	Markierung falsch uneindeutige Führung Richtung Nord	Stadt Friedberg	10,9847650067068	48,3829470818726	Wulfertshausen, Radegundisstraße, bei Jägerfeldstraße		
261	103	Sicherheitsmangel	Fehlende Querungshilfe (Mittelinsel, Fahrbahneinengung, etc.)		Stadt Friedberg	11,0131854844662	48,3312871467837	St 2379, Ottmaring, Pfarrer-Fiegl-Straße / Wanderweg (östlicher Ortsausgang Richtung Bachern)		
264	106	Markierungsmangel	Fehlende / erneuerungsbedürftige Furtmarkierung		Stadt Friedberg	10,9875282673781	48,3611315659667	B 300: Friedberg, Aichacher Straße, Zufahrt auf Höhe Hs.Nr. 24 + 26		
265	108	Sicherheitsmangel	Festes Hindernis im Lichtraumprofil der Radverkehrsanlage (Poller, Laterne, Masten, etc.)	Poller	Stadt Friedberg	10,9837590006909	48,3909999626529	Friedberg, Geh-/Radweg vom Schloßberg zur Bgm-Ebner-Straße, an der Einmündung Sedelfeldberg		
269	104	Sicherheitsmangel	Schlechte oder fehlende Überleitung zwischen der Radverkehrsanlage und der Fahrbahn (baulicher Ruckenschutz, Absenkung, Markierung, etc.)		Stadt Friedberg	11,0121929165217	48,3311359237053	St 2379, Ottmaring, Pfarrer-Fiegl-Straße / Wanderweg (östlicher Ortsausgang Richtung Bachern)		