

Maßnahmennummer 223 gem. Radwegeverkehrskonzept: Fehlende Querungshilfe (Baulast: Gemeinde Kissing)

Maßnahmennummer 806 gem. Radwegeverkehrskonzept, keine Umsetzung im Zuge der Maßnahme Erneuerung AIC 12 OD Kissing: Markierungslösung prüfen (Schutzstreifen) für Netzlückenschluss (Baulast: Gemeinde Kissing)



Maßnahmennummer 393 gem. Radwegeverkehrskonzept: Bestandsweg verbreitern (Baulast: Landkreis Aichach-Friedberg)

Maßnahmennummer 128 gem. Radwegeverkehrskonzept: Schlechte oder fehlende Überleitung zwischen Radverkehrsanlage und der Fahrbahn (Baulast: Gemeinde Kissing)

Maßnahmennummer 274 gem. Radwegeverkehrskonzept: Schlechte oder fehlende Überleitung zwischen Radverkehrsanlage und der Fahrbahn (Baulast: Gemeinde Kissing)

Maßnahmennummer 248 gem. Radwegeverkehrskonzept: Fehlende Querungshilfe (Baulast: Gemeinde Kissing)

Maßnahmennummer 625 gem. Radwegeverkehrskonzept, keine Umsetzung im Zuge der Maßnahme Erneuerung AIC 12 OD Kissing: Netzategorie prüfen (Zone 30) (Baulast: Gemeinde Kissing)

3029-808-KCK AIC 12 Kissing	Luftbild/Erforderliche Maßnahmen Radwegeplanung
--------------------------------	--

